

Istituto certificato UNI EN ISO 9001:2008

Certificato No. 07288 A

# Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

# "Alessandro Greppi"

Via dei Mille, 27 – 23876 Monticello B.za (LC) www.issgreppi.gov.it

# Dísegno dí ímpíantí chímicí



Simboli, sigle, esempi per schemi e disegni

Manuale ad uso degli studenti

(tratto essenzialmente dal manuale UNICHIM n. 6 edizione 1994)

#### INDICAZIONI DI MASSIMA PER L'ESECUZIONE DEI DISEGNI

Di seguito sono riportate le modalità di esecuzione delle tavole di Tecnologie chimiche, siano esse schemi di principio, schemi di processo o schemi di marcia.

Tutte le tavole saranno valutate, oltre che per la correttezza dei contenuti e la rispondenza alle n**orme UNICHIM**, **anche in merito al rispetto di quanto segue.** 

#### SIMBOLI

I simboli da utilizzare nei disegni sono quelli riportate nelle norme UNICHIM. Nei casi in cui non siano previsti simboli specifici o quando la particolarità dell'apparecchiatura lo richieda, è consentito utilizzare simboli diversi; si può fare riferimento anche alla serie di simboli aggiunti all'estratto del manuale UNICHIM, anche per la scelta di modalità di controllo delle varie apparecchiature.

Normalmente il simbolo richiama alla memoria l'apparecchiatura reale e presenta tanti ingressi/uscite per i materiali quanti sono i diversi flussi reali.

Le dimensioni sono variabili, ma è bene che le apparecchiature che nella realtà sono più qrandi e/o più importanti per il processo siano di dimensioni maggiori.

#### **SIGLE**

Ogni apparecchiatura deve essere individuata da una sigla; le sigle sono riportate nelle norme UNICHIM e devono essere seguite da un numero proqressivo in caso di presenza di più apparecchiature dello stesso tipo (per esempio G1, G2, G3, ecc. per una serie di pompe).

Nel disegno si deve tendere a dare una certa concatenazione tra le operazioni rappresentate e a mettere in risalto le linee principali. Per questo è bene: .

- sistemare le apparecchiature del processo principale su una linea orizzontale da sinistra a destra e a quote diverse se questo è significativo (a volte, soprattutto se i formato è l'A3, è concesso tornare verso sinistra nella parte inferiore del foglio)
- sistemare le pompe e le apparecchiature di servizio in basso, sulla linea di terra (facoltativa)
- marcare maggiormente le linee del processo principale rispetto a quelle di servizio
- tracciare sempre linee orizzontali o verticali (salvo dove previsto nei simboli)
- evitare al massimo i cambiamenti di direzione e le intersezioni di linee
- nel caso di intersezioni, interrompere le linee verticali,purché una linea di servizio non interrompa una linea di processo
- mettere le frecce di direzione di flusso ad ogni diramazione o cambiamento di direzione, se è possibile, e sempre nel punto di arrivo di una freccia su una apparecchiatura
- aggiungere qualche parola esplicativa che identifichi i principali flussi in ingresso e inuscita.

#### **LEGENDA**

Il disegno va completato con una legenda che spieghi il significato delle sigle utilizzate e contenga eventuali altri informazioni importanti.

La legenda deve essere collocata in basso nel foglio, sotto il disegno. Si può utilizzare una tabella del tipo:

#### IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACIDO SOLFORICO CON METODO DI CONTATTO

	Apparecchiature		Servizi	Strumentazione				
G1,2	Pompe centrifughe	AR	Acqua di raffreddamento	FC	Controllo portata			
E1	Preriscaldatore	VB	Vapore a bassa pressione	TC	Controllo temperatura			
E2	Condensatore	СВ	Condensa vapore	NC	Controllo pH			

#### CONTENUTO DELLO SCHEMA DI PROCESSO (dal manuale UNICHIM 1994)

Lo schema di processo ha lo scopo principale di far comprendere con immediatezza le caratteristiche proprie di un procedimento industriale.

Lo schema di processo contiene;

- a) le apparecchiature principali
- b) le sole linee di processo (ad esclusione quindi delle secondarie, linee di avviamento, di svuotamento, di sfiato ecc.)

la sola strumentazione di controllo; si potrà aggiungere altra strumentazione qualora sia necessaria alla comprensione delle funzionalità del processo; la strumentazione viene rappresentata in modo semplificato (ad esempio senza trasduttori, trasmettitori ecc.); viene eventualmente indicata l'azione delle valvole di controllo.

#### Simbologia per schemi di processo

Per quanto concerne la simbologia consigliata si rimanda alle TAVOLE successive (simboli tipici per schemi ed identificazione strumenti).

Particolari interni delle apparecchiature: piatti, setti, diaframmi ecc. possono essere riportati, qualora si ritenga utile parli in evidenza ai fini della comprensione della funzionalità del processo stesso.

#### Siglatura delle apparecchiature

In generale ogni apparecchio viene identificato da una sigla così composta:

- una o due lettere che identificano la funzione del!' apparecchio stesso (vedere a questo proposito il prospetto di lettere consigliate nella TAVOLA corrispondente)
- un numero (progressivo nel!' ambito dello stesso tipo di funzione)
- una eventuale lettera per distinguere apparecchiature uguali che svolgono la stessa funzione (esempio: pompe e loro riserve, scambiatori di calore a più corpi).

#### Simboli per indicazioni di stato fisico

Per i fluidi di processo può rendersi utile indicare direttamente sulle linee dello schema di processo: valori locali della temperatura, pressione, grado di vuoto, portate, quantità di calore scambiato ecc. Si consiglia l'adozione delle indicazioni tipo proposte nella TAVOLA 6.

#### Fluidi di servizio

L'elenco esemplificativo delle sigle proposte per i fluidi di servizio è riportato nella TAVOLA 5 (identificazione delle linee).

Le sigle dei fluidi di servizio sono racchiuse in apposite indicazioni (TAVOLA 6).

## SIMBOLI PER ELEMENTI DI LINEA

SIMBOLO		DENOMINAZIONE
	*	Linea di processo
		Linea di servizio
		Con flangiatura cieca
——————————————————————————————————————	Tubazioni	Con attacco rapido
->		Con riduzione
*	1 1	Con spruzzatore
		Con sifone
	atori	A telescopio
	Dilatatori	A lira
<u>                                      </u>	(int	ee non intersecanti terrompere sempre linee verticali)

## SIMBOLI E SIGLE PER SERBATOI, GASOMETRI, TRAMOGGE

SIGLA	SIMBOLO		DENOMINAZIONE
		=	A pressione ATM a tetto fisso
Ñ			A pressione ATM a tetto galleggiante
		Serbatoi	Vari aperti o con coperchi flangiati
D			A pressione sferico
			A pressione verticale o orizzontale a fondi bombati o semisferici
		netri	A campana o a telescopio
		Gasome	A secco
			Tramogge

# SIMBOLI E SIGLE PER TRASPORTATORI E DOSATORI

SIGLA	SIMBOLO		DENOMINAZIONE
			A nastro
			A coclea
Т		Trasportatori	A tazze
			A catena
	77		A scosse
-			A letto fluido
PD		Dosatori	Stellare
			A cassetto

#### TAVOLA IV

# SIMBOLI E SIGLE PER POMPE, COMPRESSORI, EIETTORE

SIGLA	SIMBOLO		DENOMINAZIONE
			Generica o centrifuga orizzontale con motore elettrico
G	-00-	Pompe	Rotative a capsulismi, a ingranaggi, a lobi, a vite con motore elettrico
J		Por	Ad anello liquido con motore elettrico
			Alternativa di ogni tipo con motore elettrico
	<u> </u>		Alternativo orizzontale
		Compressori	Rotativo
Р			Alternativo a più stadi (Es. a 3 stadi)
			Compressore centrifugo o assiale
			Ventilatore o soffiante
PJ	<b>-</b>		Eiettore

# SIMBOLI PER SERRANDA, RUBINETTI E VALVOLE

SIMBOLO	DENOMINAZIONE		
		Serranda	
$\bowtie$		A sfera o a maschio	
Z	Rubinetti	A 3 vie	
**		A 4 vie	
Ā		A regolazione manuale	
		A globo o a flusso avviato	
$\triangleright$	Valvole	A flusso libero	
<b>△</b>		Ad angolo	
<b>&gt;★</b> <		A soffietto	

## SIMBOLI PER VALVOLE

UNICHIM MAN. Nº 6 TAV. 4 FOGLI 6, 7, 9

SIMBOLO		DENOMINAZIONE
	10.00	A membrana
		A saracinesca
	Valvole	A farfalla
		Valvola deviatrice
4		Valvola di sicurezza
I I	Ð	Con servomotore in genere
	regolazione	Con servomotore in genere e volantino per comando manuale
	Valvole di regola	A farfalla con servomotore in genere
		Elettromagnetica a 2 o 3 vie

# SIMBOLI E SIGLE PER FILTRI, CENTRIFUGHE, MULINI, FRANTOI

SIGLA	SIMBOLO		DENOMINAZIONE
PF		Ë	Rotativo a vuoto a scagliettatrice
>-	-	Filtri	A pressa
PC		nghe	In genere
V V		Centrifughe	Continua a coclea
		-	A mascelle
PM		Frantumatori	A martelli
			A cilindri
-		Mulini	In genere

#### TAVOLA VIII

# SIMBOLI E SIGLE PER SEPARATORI, VAGLI, MOTORE, TURBINA

UNICHIM MAN. Nº 6 TAV. 4 FOGLI 2, 3, 4

SIGLA	SIMBOLO		DENOMINAZIONE
DC		Separatore a ciclone	
DS		Separatori	Ad inerzia o ad urto
		Sepa	Elettrostatico
PF		Filtro	A maniche
DV		Vagli	Piano
PV	- III	e/\	A tamburo
F		Motore	Elettrico
FT			Turbina (con o senza estrazioni o condensazione)

## SIMBOLI E SIGLE PER SCAMBIATORI

SIGLA	SIMBOLO		DENOMINAZIONE
	→ (1) (D=	Scambiatori	Orizzontale a fascio tubiero a testa fissa o flottante
			Verticale a fascio tubiero a testa fissa o flottante
2	-\phi-(1)		Tipo Kettle
Е			A tubo incamiciato
			A tubo alettato (incluse batterie di riscaldamento)
			A pioggia
			Evaporatore
EA	-0-		Ad aria

<sup>(1)</sup> Simboli per schemi di principio.

# SIMBOLI E SIGLE PER FORNI, ESSICCATOI, COLONNE

SIGLA	SIMBOLO		DENOMINAZIONE
В		Forni	A serpentino
		Fo	Elettrico
	+	itoi	A galleria
BE		Forni o essiccatoi	A tamburo rotante
*		Forr	A camera
		Colonne	A riempimento
С			A piatti (numerazione piatti dal fondo)
			Per condensazione a miscela

## SIMBOLI E SIGLE PER ACCESSORI ED ELEMENTI DI LINEA

UNICHIM MAN. Nº 6 TAV. 4 FOGLI 4, 5, 6

SIGLA	SIMBOLO	DENOMINAZIONE	
PA		Agitatori	
a	† 💠	Scarici in fogna aperto e chiuso	
		sfera	Verso l'alto
		Scarichi all'atmosfera	Verso il basso
		Sc	Laterali
		Serpentino interno	
		Serpentino esterno	
		Camicia	

# SIMBOLI PER ELEMENTI DI LINEA E STRUMENTAZIONE

SIMBOLO	DENOMINAZIONE		
-//-	Collegam strument		amento generico per enti
<del>-# # #-</del>	1	ria o trume	fluidi in genere per enti
<del>-111 111 <b>111</b> -</del>	С	olleg	amenti elettrici
AC	a	nee	Con valvola o saracinesca
├-K>├── AC	ımpionatur	Su linee	Con rubinetto
-(DN) AC	Attacchi campionatura	apparecchi	Con valvola o saracinesca
(DN) → → AC	A: Su appa		Con rubinetto
<u> </u>	Prese di temperatura		Su linee
<u> </u>			Su apparecchi
<u></u>	Misuratori di portata (rotometri, contatori, ecc.)		

#### SIMBOLI PER ELEMENTI DI LINEA E INSTALLAZIONI TIPICHE

SIMBOLO	DENOMINAZIONE			
X X	٥	Sfiati e spurghi di processo Attacchi Flangiati Apparecchi e linee	Con valvola o saracinesca	
<u>\</u>	i di proces		di process Apparecch	Con rubinetto
<u> </u>	a)		Con valvola o saracinesca	
<u> </u>	Sfiat		Con rubinetto	
<del></del>	Prese di pressione	Prese di pressione apparecchi Su linee	Con valvola o saracinesca	
<del>                                      </del>			Con rubinetto	
- <u>(DN)</u>			Con valvola o saracinesca	
-(DN)		Su app	Con rubinetto	
	By-pass su saracinesca			
<u>——[S.]</u>	Gruppo di scarico di condensa			

# SIMBOLI PER COLLEGAMENTI E CARATTERISTICHE DEL PROCESSO

SIMBOLO	.O DENOMINAZIONE	
$\Theta$	Prodotto di ingresso	
	Prodotto in uscita	
	Sigla fluido di servizio	
	Pressione kg/cm <sup>2</sup>	
	Temperatura °C	
$\sum$	Portata kg/h	
	Portata Nm³/h	
	Portata kmol/h	
	Portata m³/h	
	Contenuto termico kcal/h × 10 <sup>6</sup>	
	Potenza KW	
	Vuoto mm Hg	

## SIGLE PER IDENTIFICAZIONE DI LINEE

SIGLE	FLUIDI		FLUIDI
Α	Acqua dolce industriale di raffreddamento		Scarichi caldaie
AC	Acqua trattata alimento caldaie	SD	Scarichi drenaggi
AD	Acqua demineralizzata	SF	Scarichi vapori all'aria
AF	Acqua industriale alla fogna (a perdere)	SR	Scarichi da recuperare
AG	Acqua di reintegro	SS	Scarichi valvole di sicurezza
AM	Acqua di mare di raffreddamento	sv	Scarichi sotto vuoto
ΔQ	Acqua di circuito di caldaia	QA	Fognatura per scarichi acidi
AR	Acqua industriale di raf- freddamento di recupero	QB	Fognatura per scarichi basici
В	Aria atmosferica	QC	Fognatura comune
BF	Aria compressa per servizi	DW	Dowtherm
BS	Aria (compressa) per strumenti	ос	Olio combustibile
VA	Vapore a bassa pressione = 18 ATE	GC	Gas combustibile
VB	Vapore a bassa pressione = 5 ATE	GI	Gas inerte
VC	Vapore condensato	N	Azoto
VH	Vapore altissima pressio- ne > 90 ATE	МТ	Metano termico
VX	Vapore media pressione 25 ÷ 90 ATE	МС	Metano chimico
SA	Scarichi all'aria	MF	Miscela frigorifera

Lettera	Prima lettera		Lettere successive			
convenz.	Variabile	Informazione addizionale	Lettera	Funzione in uscita	Informazione addizionale	
Α	Analisi		Allarme			
В	Rilevatore di fiamma		Ascelta	A scelta	A scelta	
С	Conducibilità elettrica		dell'utilizzatore	dell'utilizzatore Regolazione o controllo	dell'utilizzatore	
D	Densità o peso specif.	Differenziale				
E	Tensione elettrica		Elemento primario			
F	Portata	Rapporto (frazione)				
G	Dimensioni (geometriche)		Vetro			
н	Comando manuale				Massimo	
1	Corrente elettrica		indicazione			
J	Potenza	Scansione				
К	Tempo o programma di tempo			Stazione - Posto di controllo		
L	Livello		Lamada spia		Minimo	
М	Miscela - umidità				Medio o intermedio	
N	A scelta dell'utiizzatore		Scelta utilizzata	Scelta utilizzata	Scelta utilizzata	
0	A scelta dell'utiizzatore		Orifizio			
Р	Pressione o vuoto		Punto (connes- sione di prova)			
Q	Quantità	Integrazione o totalizzazione				
r	Rapporto					
S	Velocità o frequenza	Sicurezza		Interruttore - commutatore		
Т	Temeratura			Trasmettitore		
U	Multivariabile		Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	
v	Vibrazione			Valvola		
w	Peso o forza		Guaina termometrica			
x	Non classificata		Non classificata	Non classificata	Non classificata	
Y	Evento, stato o presenza			Relè a calcolo		
Z	Posizione, dimensioni		Posizione della valvola	Comando, attuatore o el. non classif.		

Lettere per l'identificazione degli strumenti e delle loro funzio ${f ni.}$ 

#### UNICHIM

TAVOLA 7 Table

FOGLIO 11 DI 28

#### SIMBOLI E SEGNI GRAFICI

LA DIMENSIONE DEL SIMBOLO PUO' VARIARE IN AC CORDO ALLE NECESSITA' DELL'UTILIZZATORE E TI PO DI DOCUMENTO

PER IL CERCHIO O IL QUADRATO SI SUGGERISCE UNA LARGHEZZA DI 11 MM.

Symbol size may very according to the user's needs and the type of document.

A suggested square and circle size for large diagrams

ESEMPIO DI IDENTIFICAZIONE:

Example for identification: IDENTIFICAZIONE FUNZIONALE Function identification IDENTIFICAZIONE DEL LOOP Loop identification

TC 1029A

#### 3.1 SIMBOLI LINEE STRUMENTALI

Instrument line symbols

CONNESSIONE AL PROCESSO Connection to process

SEGNALE PNEUMATICO O SEGNALE INDEFINITO PER SCHEMI DI PROCESSO Pneumatic signal or undefined signal for process flow diagrams

SEGNALE ELETTRICO Electric signal

TUBO CAPILLARE (SISTEMI A RIEMPIMENTO) Capillary tubing (filled system)

SEGNALE IDRAULICO Hydraulic signal

SEGNALE ELETTROMAGNETICO O SONORO (SENZA FILO O TUBO) Electromagnetic or sonic signal (without wiring or tubing)

CONNESSIONE INTERNA AL SISTEMA (SOFTWARE O DATA LINK) Internal system link (software or data link)

CONNESSIONE MECCANICA Mechanical link

LO SPESSORE DELLE LINEE DEVE ESSERE IN RELAZIONE A QUELLO DELLE LINEE DI PROCESSO.

All lines shall be fine in relation to process piping lines.

#### UNICHIM

TAVOLA Table FOGLIO 14 of 28

3.5 SIMBOLI DI ATTUATORI Actuator symbols

	I	•
4	1	$\geq$









MEMBRANA, HOLLA CONTRAPPO Disphragm, spring-opposed

PISTONE, MOLLA CONTRAPPOSTA SEMPLICE EFFETTO Cylinder, spring-opposed single-acting

PISTONE, DOPPIO EFFETTO Cylinder, double-acting

MOTORE ROTATIVO (E'MOSTRATO CON SEGNALE ELETTRICO) Rotary motor (shown tipical ly with electric signal)



SOLENOIDE

Solenoid

MEMBRANA, BILANCIAMENTO A PRESSIONE Diaphrage, pressure-balan

ced



IN TESTA O DI LATO) Hand actuator (mounted at top or side)

ATTUATORE MANUALE (MONTATO

3.6 SIMBOLI RELATIVI ALL'AZIONE DELL'ATTUATORE IN CASO DI MANCANZA DI ENERGIA (SONO ILLUSTRATI I SIMBOLI PER VALVOLA DI REGOLAZIONE CON ATTUATORE A MEMBRANA)

Symbols for actuator action in event of actuator power failure. (Shown typically for disphrage-actuated control valve).







VALVOLA A DUE-VIE, IN MANCANZA "APRE" "CHIUDE" Two-way valve, fail open Two-way valve, fail closed

VALVOLA A DUE-VIE IN MANCANZA

IN MANCANZA "BLOCCATA" (NON VARIA LA POSIZIONE) Fail locked (position does not change)





DA - "A" a "C" Three-way valve, fail open to path A-C


VALVOLA A TRE-VIE, IN MANCANZA "APRE" VALVOLA A QUATTRO-VIE, IN MANCANZA "APRE" DA "A" a "C" e de "D" a "B" Four-way valve, fail open to paths A-C and D-B

IN MANCANZA POSIZIONE "INDETERMINATA"

Fail indeterminate


20


UNICHIM			The Participation of the conditional and the conditional and the construction are graphered desired them.	TAVOLA 7 Table FOGLIO 15		
3.7	3.7 SIMBOLI PER REGOLATORI, VALVOLE ED ALTRI DISPOSITIVI AUTO AZIONATI Simbols for self-actuated regulators, valves, and other devices					
PORTATA	REGOLATORE AUTOMATICO CON INDICAZIONE DELLA PORTATA INCORPORATO. Automatic regulator with integral		A MONTE A VALLE Upstream (ALTERNATIVE)  (Alternative)  FI 1636  FLUSSIMETRO AD AREA VARIABILE CON VALVOLA MANUALE DI REGOLAZIONE IN CORPORATA. Indicating rotameter with integral manual throttle valve.			
TEMPERATURA Temperatura	VALVOLA AUTOREGO: RATURA, TIPO A R Temperature regu filled-mystem ty	IEMPIMENTO lator,	THE COLOR VENT			
LIVELLO	VALVOLA REGOLATRICE DY LIVELLO CON COMMESSIONS MECCANICA. Level regulator with mechanical					
PARSSIOME Pressure	VALVOLA AUTOREGOLATRICE DI PRESSIONE (RIDUZIONE) CON PRESA DI PRES SIONE ESTERMA.  Pressure-reducing regulator vith external pressure tap  VALVOLA AUTOREGOLATRICE DI PRESSIONE (SFIORO) CON PRESA INTERNA. Backpressure regulator, self-conta ined		VALVOLA AUTOREGOLATRICE DI PRESSIO SIONE (RIDUZIONE) CON PRESA DI PRESSIONE INTERNA.  Presaure-reducing regulator, self-contained,  VALVOLA AUTOREGOLATRICE DI PRES SIONE DIFFERENZIALE (RIDUZIONE)CON PRESE DI PRESSIONE INTERNA ED ESTERNA.  Differential-pressure-reducing regulator with internal and external pressure taps	VALVOLA AUTOREGOLATRICE DI PRESSIONE (SFIORO) COM PRESA DI PRESSIONE ESTERNA. Backpressure regulator with external pressure tap		




# Simboli parti impianto


Lettera		Descrizione			
Α	Opere edili	Fabbricati, basamenti, solai, murature, pavimentazioni, strutture in calcestruzzo, pozzetti, vasche, supporti o selle per tubazioni, impianti di riscaldamento, condizionamento o pressurizzazione			
В	Apparecchi a fuoco	arecchi a fuoco Forni, essiccatoi, caldaie, reattori a fuoco diretto, fiaccole o torce, camini e accessori relativi			
С	Colonne	Colonne o torri di ogni tipo e loro parti interne			
D	Serbatoi e separatori	Serbatoi di processo e stoccaggio, silos, gasometri, tramogge, guardie idrauliche, miscelatori, contenitori in genere. Separatori a ciclone, ad umido, statici, elettrostatici, ecc. e loro parti			
E	Scambiatori di calore	Scambiatori a fascio tubiero, a piastre, refrigerati ad aria, ribollitori, condensatori, evaporatori, ecc			
F	Filtri	Filtri a cestello, a cartuccia, a piatti, a maniche, a pressa, rotativi, ecc. e loro parti			
G	Pompe	Pompe di qualsiasi tipo e loro parti			
Н	Tubazioni	Tubazioni e componenti relativi, dilatatori, tubi flessibili, scaricatori di condensa ecc. Supporti (escluso le selle per tubazioni = "A")			
1	Carpenteria	Carpenteria, strutture metalliche, capannoni, portali per tubazioni, scale, passerelle			
J	Organi motori  Turbine a vapore e a gas, motori a combustione interna, espansori di gas, eiettori (esclus elettrici = "M")				
K	Strumenti di misura e controllo, bilance di ogni tipo, valvole di regolazione e sicurezza, o strumenti, collegamenti, raccordi e cavi relativi ad installazione strumenti				
L	Isolamenti	Coibentazioni di qualunque tipo (termiche, acutiche). Rivestimenti interni ed esterniv(anitcorrosione, antifuoco, antiabrasione).			
М	Motori elettrici	Motori elettrici e loro parti			
N	Apparecchiature elettriche	Macchine elettriche, impianti elettrici e di messa a terra, parafulmini, protezioni catodiche, componenti e collegamenti relativi (esclusi motori elettrici = "M")			
Р	Macchinari  Tutte le macchine operatrici tranne: filtri (F), pompe (G), organi motori (J), aparecchiat anticendio e sicurezza (S), macchinari trasporto, sollevamento e movimentazione (T).				
Q	Installazioni interrate	Fognature, tubazioni interrte, cunicoli ecc. Alimentazioni e scarichi sanitari e di laboratorio (all'interno di fabbricati). Attrezzature di laboratorio.			
R	Reattori	Reattori di ogni tipo, autoclavi, celle elettrolitiche e loro parti (esclusi reattori a fuoco diretto = "B")			
S	Sicurezza	Sistemi e apparecchiature antincendio e di sicurezza			
T	Trasporto	Macchinari di sollevamento, trasporto e movimentazione: carrelli, elevatori a tazze, montacarichi, ascensori, gru, paranchi, trasportatori a nastro, a tazze, a catena, a coclea.			
U	Materiale vario Catalizzatori, materiale di riempimento apparecchi, tele, reti, calze, ecc.				
V	Farmaceutica	Macchinari per l'industria farmaceutica			
W	Pitturazioni	Pitturazioni, tinteggiature, verniciature, contrassegnature varie. Finiture architettoniche			
Χ	Planimetrie	Plan.imetrie generali, disposizione apparecchiature, modelli in genere			
Υ	Confezionamento	Unità di confezionamento pacchi			
Z	Apparecchiature non comprese nelle precedenti classificazioni. Documentazione varia di Altro progettazione. Schemi. Documenti relativi a classificazioni differenti. Documentazione relativi più apparecchiature appartenenti a classificazioni differenti				









Reattore gas-liquido ad alta conversione




Reattore gas-liquido a bassa conversione




Reattore liquido-liquido debolmente esotermico




Reattore gas-liquido esotermico




Reattore gas-gas con catalizzatore a letto fisso




Reattore gas-liquido con catalizzatore disperso





Reattore gas-liquido esotermico



Reattore gas-gas fortemente esotermico










Assorbimento

Assorbimento esotermico

Colonna di distillazione (rettifica)









Stripper

Estrattore liquido-liquido

Colonna di distillazione con incondensabili e taglio laterale






Alimentazione


Liq. pesante

Liq. leggero

Separatore gas-liquido


Separatore liquido-liquido






Sedimentatore -Decantatore Dorr


Filtro rotativo sotto vuoto






Scambiatore di calore tra fluido di processo e di servizio


Scambiatore di calore tra fluidi di processo






Condensatore totale


Condensatore totale di componente puro con sottoraffreddamento







Condensatore con incondensabili

Condensatore parziale con vapore a portata costante





Fermentatore - Bioconvertitore



Digestore anaerobico

